

FR Checklist pour les réclamations de „condensation sur le cache de l'évaporateur et la résistance de porte“

Cette pièce détachée ne peut être montée que par un technicien qualifié et formé. Toute réparation non conforme peut entraver le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil et entraîner des risques et dangers pour l'utilisateur. Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une mauvaise installation effectuée par un tiers. Il convient, lors de toute réparation sur du matériel électroménager, de se conformer aux régulations techniques habituelles et de respecter les prescriptions nationales. En cas de doute, il faut contacter notre service après-vente.

	Points à contrôler		Actions		
			1	2	
Réclamation: condensation sur le cache de l'évaporateur et la résistance de porte	1	Fonction DRY DOOR	Voir notice de rép. 7.14 Condensation sur le cache de l'évaporateur & réglage de la porte trio (French Door)	Contrôler si la fonction est active	-
	2	Raccords de la résistance de porte		Vérifier si les raccords sont corrects	Mesure des raccords (12V)
	3	Interstice entre le joint de porte et le châssis		Vérifier s'il y a un interstice. Si c'est le cas; - poser une rondelle d'écartement - changer les charnières de porte	-
	4	Plaque de la résistance de porte		Poser les 2 pièces d'isolation dans la plaque	-
	ATTENTION! L'ETAPE SUIVANTE DOIT ETRE EFFECTUEE SI LES PREMIERS POINTS DE VERIFICATION N'ONT PAS RESOLU LE PROBLEME				
5	Kit de réparation résistance de porte	Voir notice de rép. 7.21 Condensation sur la résistance de porte trio (Flip mullion)	Effectuer le kit de réparation <i>(augmentation de la puissance de la résistance de porte et ajout d'une résistance dans la plaque)</i>	-	